
Автоматическое устройство защиты и контроля при авариях в электросети ASPauto1RM

Руководство по эксплуатации.





При пониженном напряжении выходят из строя агрегаты, имеющие электрический привод — это холодильники, кондиционеры, стиральные и швейные машины, вентиляторы. Но самое страшное явление — это повышенное напряжение, при котором горит вся техника и резко увеличивается вероятность пожара жилья.

Явление перенапряжения в основном связано с обрывом общих питающих нулевых проводников, когда питающее напряжение делится между потребителями неравномерно.

Обрыв нулевых проводников может произойти: при перегрузке электрической сети

(с каждым годом энергоёмкость жилья неуклонно возрастает); при неблагоприятных погодных условиях, там, где питание сделано воздушной линией (ветер, упавшее дерево – основная причина обрыва нулевых проводов); при коротких замыканиях в электрической сети; при плохом контакте в местах соединения нулевых проводников; при краже цветного

металла (проводов); при старой, ветхой электропроводке внутридомовой сети; из-за ошибок обслуживающего персонала.

Автоматическое устройство ASPauto1RM предназначено для защиты квартиры, частного дома, офиса, магазина и бытовой электротехники от:

превышения - понижения и "скачков" сетевого напряжения.

ASPauto1RM - это микропроцессорное устройство, работающее по безопасному алгоритму, позволяет контролировать качество электроэнергии подаваемой к потребителю. Если напряжение в сети выйдет за пределы допустимых значений, произойдёт отключение от сети всех нагрузок. Как только напряжение восстановится до нормальных значений, происходит автоматическое включение с выдержкой времени. Все режимы работы индицируются двухцветным светодиодным индикатором. Имеет релейный выход 16А и возможность программирования уставок в %.

Автоматическое устройство ASPauto1RM может устанавливаться на вводе электроэнергии, если ток нагрузки не превышает 16A. При трёхфазном питании, устанавливается на розеточные группы и группы освещения.

При токах нагрузки более 16А применяется совместно с магнитным контактором!!!

2. Основные параметры:

Наименование параметра	Номинальное
	значение параметра
1. Напряжение сети, В	220
2. Частота, Гц.	50-60
3. Напряжение отключения, U max, задаётся в % от Uном.=220V	± 5, 10, 15 и 20%
4. Напряжение отключения, U min, задаётся в % от Uном.=220V	± 5, 10, 15 и 20%
5. Напряжение включения, U max, заданный предел в % - 6V	± 5, 10, 15 и 20%
6. Напряжение включения, U min, заданный предел в % + 6V	± 5, 10, 15 и 20%
7. Время отключения при U > заданной нормы в %, C	0,1
8. Время задержки на отключение при U< заданной нормы в %, С	1

9. Время задержки на отключение при U < 170 B, C	0,5
10. Время задержки на отключение при U < 160 B, C	0,15
11. Время задержки на включение, Мин.	$2 \pm 0,5$
12. Возможность быстрого старта (включения)	ДА
13. Максимальное количество подключаемых пускателей до 100А, шт.	1
14. Диапазон рабочих температур, °С	-20 ÷ 40

3. Комплектность:

В комплект поставки входят:

Автоматическое устройство **ASPauto1RM** - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт.

4. Требования по технике безопасности.

Запрещается эксплуатация устройства при повреждениях его корпуса.

Запрещается разбирать и самостоятельно производить ремонт устройства.

Устройство монтируется в распределительном, этажном или квартирном щитке, исключающем

прямое прикосновение человека к токоведущим цепям. Монтаж производится только в обесточенном состоянии.

5. Монтаж и эксплуатация устройства.

Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным электроперсоналом с группой по электробезопасности не ниже III.

Устройство расположено в двухмодульном корпусе (евростандарт) и предназначено для крепления на монтажную планку (DIN-рейку) шириной 35 мм.

При эксплуатации ASPauto1RM возможны следующие виды световой индикации:

 при первоначальной подаче напряжения на устройство, индикатор горит красным цветом, идет измерение входного напряжения. Если уровень напряжения в сети нормальный, то через 2 минуты произойдет включение пускателя и индикатор загорится зелёным цветом. Устройство готово к работе!

ВНИМАНИЕ! При отсчете времени задержки на включение, существует возможность "Быстрого включения" нагрузки. Это осуществляется коротким нажатием кнопки "МОD".

Аварийная индикация:

- Индикатор часто мигает красным цветом. Напряжение больше нормы! Нагрузка отключается от сети.
- Индикатор редко мигает красным цветом. Напряжение меньше нормы! Нагрузка отключается от сети.
- Индикатор горит красным цветом. Произошел "скачок", кратковременное пропадание или просадка напряжения.
 Нагрузка отключается от сети. Повторное включение через 2 минуты.

Если включения не происходит, а индикатор продолжает гореть красным цветом, это означает, что "скачки" напряжения повторяются.

Предупредительная индикация:

- Индикатор часто мигает красно-зеленым цветом. Верхний предел напряжения сети приблизился к установленному порогу отключения! Нагрузка не отключается от сети.
 - Индикатор редко мигает красно-зеленым цветом. Нижний предел напряжения сети приблизился к

установленному порогу отключения! Нагрузка не отключается от сети.


ВНИМАНИЕ! После каждого аварийного отключения – включение происходит только после выдержки времени 2 минуты. Индикатор при этом горит красным цветом!


Если обнаружится, что на вводе квартиры, частного дома, офиса напряжение выходит за пределы допустимых значений, то необходимо сообщить об этом в аварийную службу электросетей.

Устройство не требует обслуживания. Необходимо оберегать его от загрязнения и попадания влаги.

6. Схема подключения ASPauto1RM к электрической сети:

7. Рекомендуемая схема включения:





8. Программирование устройства.

Длинным нажатием на кнопку MOD (нажатие и удержание более 2 сек.) производится изменение пределов уставок в %, при этом включается соответствующий желтый светодиод:

- ±5% светодиоды выключены;
- $\pm 10\%$ включён нижний светодиод;
- ±15% включён средний светодиод;
- $\pm 20\%$ включён верхний светодиод.

Выбранный предел сохраняется в энергонезависимой памяти, т.е. не изменяется при последующих отключениях или сбросах устройства.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже устройства ASPauto1RM соблюдать правильность подключения к электрической сети, см. п.б. Во избежание поломки клемника при подключении проводов, следить за тем, чтобы клеммник не провернулся от чрезмерного усилия отвёртки.

Запрещается подключать к выходным клеммам ASPauto1RM нагрузки более 16A!

Если ток нагрузки превышает 16A, то необходимо в качестве силового управляющего элемента применять магнитный контактор.

Запрещается устанавливать ASPauto1RM на объекты, где отключение напряжения может привести к аварии!

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.

При выходе устройства из строя из-за неправильного подключения, при отсутствии на устройстве заводского номера, при отсутствии отметки даты продажи в паспорте устройства, при нарушении пломбы претензии по гарантийному обслуживанию не принимаются!